


تصميم مكائن والآلات الزجاجية

١. العنصر الآلي

الدمبار والانتقال البسيط

١.١ المحل

تتعرض المقطع المنفردة من أية هيكل هندسي اتركيبية ميكانيكية لتؤمل خارجية نتيجة لظروف الخدمة او البيئة التي هي فيها .
 تكون تقريباً اسطوانين تعرض لثورة سبب اودع مباشر وكما هو موضح في الشكل (١-١) عندئذ يمكن القول بأن العنصر معرض الى شدة ارنضعاط . والمثاله التامني للشم هو العنصر الموجود في هياكل السبب اراالذاتة الدرع وبما يخص الانضعاط فإنه يحدث في تواضع الكلايسا عند الكيلوس عليها اركما هو يحد عاناة عمل المباني



في النظام الدينامي الموصوف للوصفة كالموت ودرجة تباين الشغل هي النيوتن . ولكه على الرغم من هذا فان النيوتن الواحد قليل الاستخدام نسبياً من التعريف الهندسي . وفي اغلب الاستعمالات الهندسية تظهر وحدة النقل بمعانيقات النيوتن اركيلونيوتن (KN) ارا الميكانيوتن (MN) .

هنالك طرقت عديدة في كيفية استخدام النقل على العنصر r ومن اشلة طرقت العنصر هي :-

- أ. السكون ارا المحل الساكن اي المحل المستقر غير المتغير الذي يحدث لطارة بتأثير الابدائية (Static load) .
- ب. المحل المتحرك الذي يحدث نتيجة لمدور المركبات على الجبور مثلًا (dynamic load) .

- ج - الحمل العمودي والوزن يحدث نتيجة لفرجات مناجمة (impact)
- د - احمال الكتل (المتغيرة او المتناوبة) التي تتغير قيمتها واتجاهاتها مع الزمن .

١.٥ الازدياد المباشر او العمودي (ج)

لوانه تنجيباً لقرنة الحمل شدة تنظيم او انضغاط ما أي أنه قد تم تخطيط قوة مباشرة بعورة شتعة وبتأدية علا مقطع تنظيم منه ثانه القوة الاصلية ستكون أيضاً موزعة بعورة شتعة وعلى هذا الاساس يقال ان العنصر معرض الحما اجهاد مباشراً و عمودياً وعلية ثانه

$$\text{الازدياد (ج)} = \frac{\text{الثقل}}{\text{المساحة}} = \frac{P}{A}$$

وقد يكون الازدياد (ج) اما اجهاد انضغاطي او اجهاد شدي وهذا يعتمد على طبيعة الحمل وعلية نانه تباين بوهجات الشوتس لكل متر مربع (N/m²) او بوهجات المقاسنة .

ان التغير الحاصل نتيجة الحمل ذاته تأثر على الازدياد ويكون تغيراً لمقطع ما وعلى هذا الاساس ثانه الازدياد على أي نقطة يعطى بالقيمة العددية

$$\text{تقارب من الصفر} \approx 0 \text{ كـ } \frac{\delta P}{\delta A}$$

الازدياد المباشر - هو اثر امد الانضغاط المنتظم المثلث الشكل مباشر وبصورة منتظمة على مقطع ، حيث انه المقود الرافعية تكون ايضاً منتظمة وموزعة .

$$\text{الازدياد المباشر} \left[\frac{N}{m^2} \right] = \frac{P}{A}$$


- σ - stress
- P - القوة المطلقة
- A - المساحة .

1.3 الانفعال المباشر (ع)

لو انه شعبياً بمرئىء المذهل مباشر ما نيام ابعاداً سيحدث ومن بعد
 نأى طول القصب سيغير. لو ان طول القصب الاصلى كان L وازم
 التغير فى الطول هو ΔL نأى الانفعال الناتج يمكن تعريفه بالشكل
 الآتى:

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\text{التغير فى الطول}}{\text{الطول الاصلى}} = \text{الانفعال (ع) (strain)}$$

لذلك نأى الانفعال هو مقياس لشدته المعدل وهو غير بعدى اي
 ليس له وحدات.



$$\text{strain} = \frac{\text{التغير فى الطول}}{\text{الطول الاصلى}} = \frac{\Delta L}{L}$$

إن التمدد فى المراد العارضة تمت تأثير النقل سلون هيفرنسيًا ،
 نأى من المناسب تياس الانفعال بالشكل التالي $\times 10^6$ اي ميكروانفعال
 حيث ان الرمز يصبح $\mu\epsilon$

يُعد التغير فى الانفعال بالشكل نسبة مئوية او

$$\frac{\Delta L}{L} \times 100\% = \text{الانفعال (ع)}$$

1.4 إشارة اصطلاحية للاجهاد والانفعال المباشر.

اجهاد الشد والانفعال موجهين من حالة زيار القول رأساً الاهداد
 والانفعال الانضغاطي يمكن اتمادها ساليين من حالة تقصاه الطول.

1.5 المراد المرنة - تاؤن هوك

المادة المرنة :- هي المادة التي تستعيد ابعادها بعد ازالة الحمل عنها.
 وحيث ان الاعمال تناسب طردياً مع الاجهادات الناتجة نأى النسوية
 تناسباً مع الانفعال.

(ع) الاجهاد \propto الانفعال (ع)

$$\text{أو} \frac{\text{الاجهاد}}{\text{الانفعال}} = \text{كمية ثابتة.}$$