

المواد

تقسم المواد حسب ترتيب الذرات فيها الى

- مواد متبلورة Crystalline materials وهي التي تكون ذراتها مرتبة ومنظمة وفق نظام بلوري محدد (هناك كثافة البلورة بلورية)
- مواد غير متبلورة Non crystalline materials وهي المواد التي تكون ذراتها غير مرتبة بنظام بلوري ثابت Amorphous

هناك ندرس البناء البلوري للمواد وذلك لان العديد من خواص المواد تعتمد على البناء البلوري

المعادن : وهي مواد بلورية ذات خواص محددة

وتتمثل هذه الخواص بما يلي :-

١- تكون ذات كثافة عالية (اعلم من كثافة الماء)

٢- تكون حوصله للحرارة والكهرباء

٣- عالية للاختناز والشد ductile

٤- عالية في درجة حرارة الترقق ويمكن صهرها ولكن من

الصعب تبخيرها على معدن الزئبق الذي يكونه رائد في

درجة حرارة الترقق

٥- المعادن تكون ذات لون لامع عرياق


٦- يقدر اهوائ عالية عند الطرق عليها

(اهوائ معدنية)


~~المعادن~~

جميع هذه الكواهي ناتجة عن طريقة ترتيب ذرات المعدن
مع بعضها البعض.

من المعروف انه الانغلاق الخارجي للمعادن تحتوي على اقل من
من نصف عدد الالكترونات التي يستطيع المدار احتوائها
وبما انه الذرات دائرية تحيل الحالة الاستقرار (اي شغل
الغلاف الخارجي (الماء الخارجي) بتمام عدد الالكترونات
فانه ذرات المعدن تعمل على مشاركة بعضها البعض ^{بالكترونات} ~~بغلافها~~
التفاف الخارجي.



وهكذا تتكون بلورة عن طريقة ترتيب
ذرات المعدن بنظام يلوي تامة
وتنتج لارتباط ذرات المعدن بطريقة
تجعل المسافة بين الذرات اقل ما يمكن
فانه كثافة المعادن تكون اعلى بكثير



FCC
الشبكة (وحدة بناء بلورة)


من كثافة الماء.
ولهذا يغير
حجم الكثافة
العالية للمعادن

$$\frac{\text{الكثافة}}{\text{الحجم}} = \text{الكثافة}$$


$$\frac{\text{كثافة المادة}}{\text{كثافة الماء}} = \text{الكثافة النوعية}$$

$$1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} (\text{كثافة الماء})$$

* الذرات في الحالة الحرة في البلورة المعدنية تجعل للمعادن قدرة كبيرة على توصيل الكهرباء والحرارة .



* الذرات في المعادن وعلى الرغم من ترتيبها الكبير إلا أنها يمكن أن تتحرك بسهولة أثناء اهتزازها عن بعض الأماكن إلا أنها تظل متراصة بعد الاهتزاز وذلك يمكن تشكيل المعدن وتغييره .



* لأن الروابط بين الذرات قوية ~~الذرات قوية~~ فإنها صلبة في درجة حرارة الغرفة ولكن يصعب تغييرها ولكن يمكن صهرها والضغط من درجة انصهار محددة .

المعادن

* أفعالها البراقة في المعادن فإنها تأتي من قدرة
الالكترونات العالية على امتصاص الفوتونات الضوئية
ذات الأطوال الموجية المختلفة وإعادة انبعاثها.

* المعادن الضوئية تنقل بسهولة غير بلورات المعادن
ولهذا فإن معظم الأدوات التي تصنع الأصوات تصنع
من المعادن.

Al	13
Aluminum	

الالمنيوم

هو العنصر رقم 13 في الجدول الدوري ويتم

بشكل واسع في الصناعات ويمكن استخدامه في كافة

مجالات الحياة وهو يشكل ما نسبته 8% من قشرة
الأرض ويصير العنصر الثالث بعد الأكسجين والسيليكون في القشرة الأرضية.

يدخل الالمنيوم في كافة مجالات الصناعات ابتداءً من الصناعات

القذائية في تصنيع المواد الغذائية والادوية وأواني الالمنيوم

وعلى السيارات وإجزاء السيارات وأجزاء الطائرات

وأجزاء المركبات الفضائية وصياغة البناء وصناعة

البواب والشبابيل.

* يعتبر الالمنيوم من المعادن حديثة الاستخدام والاكتشاف

حيث تم اكتشاف الالمنيوم النقي في عام 1825م

ولمذا اكتشافه كانه خالي الثمن جداً حيث كان إخراج من الذهب والفضة
لا يقال إن ثابليون كان يقدم ملاعق الالمنيوم للنبوت الأربعة ويقدم للأقرين ملاعق الذهب

لأن عملية استخلاص الألمنيوم من التربة عملية صعبة
ومكلفه حيث أنه يوجد على شكل خام البوكسايت الذي

يستخلص منه أوكسيد الألمنيوم Al_2O_3 والذي يكونه على
شكل بلورات بيضاء ^{مستديرة البنية} ذات صلابة عالية جداً ^{تتميز} ^{بأن} أذقان أوكسيد
الألمنيوم هي اقتران متساوية تيار كهربائي مائي جداً لتحرير الألمنيوم
النقي من الأوكسيد ~~والكربون~~ والحصول على الألمنيوم النقي
وهذه العملية تحتاج طاقة كهربائية عالية لذلك يطلق على

الألمنيوم ((الكهرباء الجامعة))

مواصفات

((الخصائص الفيزيائية للألمنيوم))

- قابل للشد والضغط والتمدد والتشكيل والبلى

- مقاوم للتآكل

- خفيف الوزن (خليل الكثافة $2.7g/cm^3$)

- وهي تلك الطاقة الفعالة - $660^\circ C$

- (*) - درجة انصهاره ودرجة غليانه عالية جداً حيث أنه لا يذوب في الماء

خامه

(*) - لين جداً سهل التشكيل بسهولة

(*) - موصل جيد للحرارة والكهرباء

← عند مقاومته الألمنيوم مع الحديد تعيد هذه الصفات جيداً

للألمنيوم (كيوب)

وللتغلب على هذه السيوت يتم استخدام الألمنيوم على شكل

سبائك

تعريف السبكه : وهو اتحاد بينه عنصرين كيميائيين أو أكثر
تتكون ذات مواصفات فزيائية مختلفة عن مكوناتها
السبكه : عادة مركبة هلبة تحتوي على عنصرين كيميائيين أو أكثر

يحتدانه نسبيا مما ليل خلية هلبة حيث تنتشر ذرات
العنصر اللبائي في سبكه العنصر الاخر . ونظرا الى
البيانات لقين مواصفات المعدن المراد استءاده
~~كذلك السبكه~~

مثلا سبائك الالمنيوم تحتوي على نسبة تقارب من ١٠ (٩٨-٩٩)
من الالمنيوم يضاف له عناصر اخرى مثل (الفاسفر ، الزنك ، المغنيسيوم)
المغنيز ، الكروم ، النيكل ، ... الخ) ~~وهذه العناصر~~ ويتم تحديدها
نوع العنصر المضاف وكميته اعتمادا على المواصفات المطلوبة
من السبكه المنتجة . وقد تزايدت اهتمام سبائك الالمنيوم
بشكل كبير في السنوات الاخيرة كمادة هندسية في العديد من
المجالات مثل وسائل النقل ، الهندسة البحرية ، هياكل الطائرات
المركبات الفضائية ، المحركات ، الالهزة الالكترونية
على المستويات القارية وكذلك في المعدات الرياضية .
حيث تمتاز هذه السبائك بميزات مطلوبة في هذه الصناعات
مثل خفة الوزن مع المقاومة العالية ومقاومة تآكل عالية ،
صلابة عالية ، متانة عالية ، استقراره في الابعاد

طريقة انتاج السبائك

تم عملها لانتاج السبائك عن طريق اذابة الالمنيوم في فرن
عالي الحرارة ثم اضافة العناصر الاخرى المطلوبة الى السائل
المنصهر وحيث النسب المحددة ويتم تحريك السائل بواسطة
معدات خاصة الى صول على جانبها فتتصلب ثم يصب في قوالب

الآثار البيئية لاستخدام الالمنيوم

من الآثار البيئية المترتبة من إنتاج الالمنيوم هي :-

1- ظهور كميات كبيرة أريد استخراج البوكسايد (قام المقيم
خاليه من القطار البنائي
والتي تحتاج الى إعادة زراعة ~~والتي~~ وتغذية بالقوار

البنائي. 2) إن إنتاج الألومينا الخام من الالمنيوم يحتاج

4 طن من البوكسايت وعملية حقنه تخلف 5 طن من
المخلفات وكذلك المخلفات الناتجة من عملية التقدير
يصعب معالجتها والتخلص منها وهي تسبب مشاكل بيئية

3) تعد عملية تقدير ^{إنتاج} (استخراج) الالمنيوم من العمليات المستهلكة
للطاقة إذ تتطلب عملية إنتاج أكم من الالمنيوم استخراج
(9-12 - 17.7) كيلوواط / ساعة من الكهرباء كما استجحت هذه
المعملية ما يقارب 15 كجم من غاز ثاني أكسيد الكربون .

إعادة تدوير الالمنيوم

نسبة للآثار البيئية المذكورة أعلاه والاعتماد على البيئة
على البيئة التي تلحق بعملية إنتاج الالمنيوم، ونظراً لأن إعادة تدوير الالمنيوم
لا تقفده شيء من خواصه لذلك أُنجم العالم الى إعادة تدوير الالمنيوم
والتي أصبحت عملية إعادة التدوير للالمنيوم من العمليات المهمة
والتي بدأت تزداد أهمية مع مرور الوقت وتزايد استخدام الالمنيوم
وتتضمن عملية إعادة التدوير إجراء عدد كبير من الالمنيوم بواسطة
أفران خاصة وهذه العملية تتطلب 5% من الطاقة اللازمة لإنتاج

اللازم من خاماته اي ~~تكون~~ ٩٩% من الفلز
اللازم لانتاجه وكذلك كون ٩٩% من انبعاثات غاز
ثاني اوكسيد الكربون CO_2 المصاحبه لعمليات انتاج
الالمنيوم.