

الامن والسلامة في المختبرات

اجراءات السلامة واحدة من اهم النظم التي لا غنى عنها في أي مكان ،وعندما نتكلم عنها فلا يمكن ان نهمل الحديث عن اجراءات السلامة في المختبر هذا المكان الذي تجرى داخله العديد من التجارب والابحاث العلمية وتحويل المفاهيم المجردة ملموسة، وفق إرشادات واستراتيجيات محددة للعمل فيه لذا فهو لابد ان يكون متبعا لاقصى قواعد الامن والسلامة التي تعدد من ضمن القواعد والأسس العالمية، والتي يجب أن يتبعها كل من يعمل في هذا المضمار، حمايةً لنفسه، وللعاملين داخل المختبر

السلوك السليم داخل المختبر

- 1- التأكد من ارتداء الطلاب لمعدات الوقاية الشخصية المناسبة أي النظارات الواقية، المعاطف، القفازات.
- 2- لا يسمح للزوار بالدخول غير المصرح به إلى المختبر.
- 3- لا يسمح للطلاب باخذ المواد الكيميائية خارج المختبر.
- 4- يجب المعرفة بجميع إجراءات الطوارئ.
- 5- الإبلاغ فورا عن أي تسرب، او حادث، أو إصابة عند حدوثها.
- 6- كن حذرا عند التعامل مع الأواني الزجاجية الساخنة والأجهزة في المختبر.
- 7- إيقاف تشغيل كافة أجهزة التندئة والحنفيات، وصمامات الغاز، والماء عندما لا تكون قيد الاستعمال
- 8- تأكيد من عدم وضع المذيبات القابلة للاشتعال في المنطقة. المحيطة بالهب.
- 9- إبقاء اليدين بعيدا عن الوجه، العيون، الفم، والجسم أثناء استخدام المواد الكيميائية او عند اجراء الاختبارات المايكروبایولوجي.
- 10- لا ينبغي أبدا إصطحاب أو تناول الطعام والشراب في المختبر.
- 11- غسل اليدين بعد إزالة القفازات، وقبل مغادرة المختبر.

ارشادات واجب احترامها في المختبر

- 1- إشارات المنع
- 2- ارشادات اجبارية
- 3- اشارات الاستدلال و المعلومات
- 4- اشارات خطورة المواد الكيميائية
- 5- اشارات تحذير

1- إشارات المنع : عادة تكون هذه الإشارات بلون أحمر ، وهي إشارات تحذيرية غاية في الأهمية ، كما هو موضح بالشكل التالي



2- الإشارات الإجبارية: تدل هذه الإشارات على الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل البدء بالعمل المخبري وهي ذات لون أزرق




3- إشارات الاستدلال والمعلومات : هي إشارات توجيهية لما يجب إتباعه في الحالات الطارئة ، وهي ذات لون أخضر:



4- إشارات خطورة المواد الكيميائية: تدل هذه الإشارات على نوع الخطر المتوقع من المواد الكيميائية

العلامات الإرشادية للمواد الكيميائية.



علامات خذيرية للمواد الكيميائية
Chemical Warning Signs

5- إشارات التحذير: تدل الإشارات أدناه على احتمالات الخطر الموجود في المنطقة المشار إليها.



الإسعافات الأولية

أ/ توصيات عند حدوث حروق كيميائية للجلد:

- 1- انزع بحذر الملابس الملوثة للمصاب واحذر أن تلوث نفسك أثناء هذه العملية.
- 2- صب الماء البارد من الصنبور على المنطقة المصابة لمدة عشر دقائق على الأقل.
- 3- أعد المرحلة (2) إذا تبقت المواد الكيميائية فوق الجلد.
- 4- اقرأ المعلومات الخاصة بالأمن والسلامة للمادة الكيميائية وفي حال كانت المادة سامة ينقل المصاب إلى المستشفى
- 5- غلف المنطقة المصابة برباط معقم.
- 6- لا تغلف المنطقة المصابة بمرهم أو دهن.

ب/ توصيات عند حدوث حروق كيميائية للعين:

- 1- صب الماء ببطء من غسالة العين أو ماء الصنبور على العين المصابة لمدة عشر دقائق على الأقل.
- 2- تأكد ان العين مفتوحة وأن الماء يغسل العين ويتسرّب على جانب العين.
- 3- غطي العين برباط معقم.
- 4- تهدئة المصاب.
- 5- أخذ المصاب فورا إلى المستشفى.
- 6- التأكد من اسم المادة وكيفية التعامل معها، ل توفير هذه المعلومات للمستشفى.

ج/ توصيات عند حدوث تسرب الغاز:

- 1- يطلب من الطلاب الخروج فورا من المختبر و التجمع في المكان المخصص.
- 2- يجب إطفاء موافق بنزين.
- 3- غلق صنبور كل اسطوانات الغاز بالمختبر.

- 4- لا يشعّل و لا يطفئ الضوء.
- 5- فتح نوافذ و ابواب المختبر.
- 6- اخبار المشرف على المختبر سريعاً.

د/ توصيات في حال وقوع مزارع ميكروبية حية :-

- 1. يجب إبلاغ المشرف على العمل في حال حدوث تلوث أو انسكاب أي مادة أو كسر أي أداة زجاجية
- 2. ضع منشفة ورقية أو قطعة قطن فوق المادة المسكونية
- 3. اسكب مادة مطهرة بكمية وافرة فوقها
- 4. ارفع المنشفة أو القطن بعد 15 دقيقة وضعها في الوعاء المخصص
- 5. في حالة استخدام الفقايزات الواقية يجب عدم لمس كافة محتويات المختبر حتى لا تلوث
- 6. التعامل مع أي عينة بالمخبر مهما كان نوعها على أنها عينة معدية

أنواع عوامل الإطفاء

1- (A) طفافية الماء المضغوط:

عبارة عن اسطوانة معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل، وتستخدم لإطفاء حرائق الأخشاب والأوراق والنسيج والبلاستيك.

انتبه .. لا يمكن استخدام هذا النوع لإطفاء حرائق الأجهزة والمعدات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي الحي أو حرائق الزيوت والشحوم أو المعادن .. وطفافية الماء تعمل على تخفيف درجة حرارة المواد المشتعلة.

يخرج الماء من الخرطوم إما متفرعاً أو مستقيماً وذلك حسب نوع رأس الرامية.

2- (B) طفافية الرغوة

وهي اسطوانة معبأة بالماء ومواد عضوية تنتج الرغوة (الفوم) وتستخدم الطفافية لإطفاء حرائق الزيوت والبترول والشحوم والأصباغ.

(تعمل على عزل سطح المادة عن الأكسجين والتبريد لاحتوائه الماء، حيث تطفو الرغوة فوق المادة لتحجب عنها الأكسجين وتبردتها في نفس الوقت، كما تمنعها من الاشتعال مجدداً .. انتبه .. لا يمكن استخدام الطفافية مع حرائق التجهيزات الكهربائية المتصلة بالتيار الكهربائي الحي



طفاية بالماء



طفاية بالماء



طفاية ماء تكميلي

3- (B C) طفاية ثاني أكسيد الكربون

اسطوانة من الصلب تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تم ضغطه لدرجة الإسالة ويستخدم لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم والأصباغ وحرائق الكهرباء يعمل غاز ثاني أكسيد الكربون على كبت اللهب بفعل العزل والتبريد ، الطفاية ضعيفة التأثير في الهواء الطلق ، تتبدل بفعل الريح ، تصدر صوتاً قوياً عند الإستخدام ينفرد هذا الغاز بتفاعل عجيب ، فعندما يتعرض الى حرارة مرتفعة يتحول مباشرة من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة دون المرور على الحالة السائلة ، ويسمى بالثلج الكربوني.

4- طفاية المهالون (أبخرة السوائل المخدمة)

لا يفضل إستخدام هذا النوع لأن الأبخرة الناتجة عنه سامة وتأثير على مستخدميها وخاصة في الأماكن المغلقة ، لأنه يحتوى على قاعدة من الكلور والفلور والبروم وكلها غازات سامة وتأثير على طبقة الأوزون . وهو مطفاً جيد لجميع أنواع الحرائق .

ارشادات السلامة في مختبر الاحياء المجهرية

1. المجهر Microscope يعتبر الصديق المصاحب لطالب علم الاحياء الدقيقة فيجب صيانته و التعامل معه بدقة، ويجب تنظيف العدسات وإزالة آثار الزيت وعدم ترك الشريحة على المجهر وغلق المجهر بعد الانتهاء من الفحص.
2. تنظيف طاولة العمل Bench بالمطهر المناسب قبل وبعد العمل
3. عدم حمل العينات أو المزارع الميكروبية خارج المختبر
4. كتابة جميع البيانات التوضيحية على كل عينة (اسم المخبري – اسم المريض – التاريخ – نوع العينة)
5. غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد إتمام الأنشطة المعملية (المختبر) أو بعد خلع الملابس الوقائية وقبل مغادرة (المختبر)
6. عدم لمس العينين أو استخدام الفم أثناء العمل داخل المختبر
7. كافة أدوات المختبر المستخدمة توضع في أماكنها المخصصة من أطباق بتري وأنابيب وشرايح والعينات والمزارع الملقحة حتى يتم تعقيمها والتخلص منها بالطرق الصحيحة المناسبة
8. تلقي مزارع الاحياء الدقيقة الخطرة داخل الكابينة الواقية مع ارتداء القفازات الواقية
9. تحرق إبرة الزرع أو التلقيح Loop قبل وبعد الاستعمال
10. عدم رمي المواد التالفة والأوساخ في حوض الغسيل
11. تقسيم الحاويات بحيث يكون قسم منها للنفايات الطبيعية، وقسم آخر لغير الطبيعية.
12. التأكيد على وجوب التعامل مع اللهب بحرص بالغ والانتباه لخطورة احتراق أكمام الملابس أو القفازات (المطاطية أو النايلون) وعدم الاقتراب منه مباشرة بعد تعقيم اليدين بالكحول والحرص على إطفاءه بعد الانتهاء من العمل

ارشادات السلامة في المختبرات البحثية وغرف التحضير:

1. اقرأ المعلومات على العبوة جيداً.
2. تأكيد أنك تتناول المادة المطلوبة.
3. تأكيد من تحذيرات وتصنيف السلامة المكتوب على العبوة.
4. إفتح العبوة بحذر.
5. إنقل الكمية التي تريدها من العبوة بحذر وبحيث يكون استنشاقها أقل ما يمكن.
6. إنقل الكمية التي تريدها من العبوة بحيث يكون تضمن عدم اتصالها بالجلد.
7. إنقل الكمية التي تريدها من العبوة بحيث تضمن عدم وصول أي شيء منها إلى العين.
8. تجنب استعمال أو لمس الأدوات الملوثة بالكيمياويات أو الاحياء المجهرية.
9. يجب ألا تستخدم القفازات الملوثة أثناء استعمال الأدوات المكتبية أو عند الرد على الهاتف أو ما شابه ذلك.
10. استعمل قفازات نظيفة دائماً.

11. أغلق العبوة جيداً بعد الانتهاء من استعمالها .
12. يمنع التدخين بتناولاً في المختبر .
13. لا تأكل أو تشرب داخل المختبر .
14. أغسل يديك دائمأً بعد الانتهاء .
15. استعمل أدوات نظيفة وغير ملوثة .
16. البس سترة نظيفة دائمأً واغسله كلما لزم الأمر .
17. إذا تعرضت للمادة إستعمل الإسعافات الأولية المناسبة لكل مادة .
18. لا تخلص من بقايا التفاعلات الكيميائية الخطيرة في أحواض التصريف العادية وإنما في عبوات خارجية للتخلص منها بالطرق المناسبة .
19. تثبيت اسطوانات الغاز بالطريقة الصحيحة (إن وجدت)

إرشادات السلامة للطلاب

بالنسبة للطلاب يجب عليهم الإطلاع على إرشادات السلامة التالية والعمل بها والمحاسبة في حالة الإهمال وعليك أخي الطالب أن تتذكر دائمأً:

1. أن سلامتك وسلامة زملائك في المختبر تقع على عاتقك أنت أولاً .
2. أن تلبس النظارات الواقية لحماية العينين من المواد الكيماوية .
3. أن تلبس سترة لحماية ملابسك وجسمك من الكيماويات المنسكبة.
4. أن تتأكد من اسم المادة التي تتعامل معها وتركيزها .
5. أن تؤدي التجربة بحرص وهدوء وتركيز لتفادي الحوادث .
6. أن تقوم بالتبليغ عن الحوادث مهما كانت صغيرة .
7. أن تغسل يديك بعد الانتهاء من التجربة .
8. أن تلبس القفازات عند التعامل مع المواد المؤكسدة والأكاللة او عند الاحياء المجهرية .
9. أن تسأل الأستاذ عن ما لا تعرف .
10. أن تلتزم بإحتياطات السلامة الخاصة بكل تجربة .
11. كما يجب عليك أخي الطالب أن تحذر دائمأً:
 - a. من أن تشم أو تستنشق رواح المواد الكيماوية .
 - b. من أن تلمس أو تتنفس المواد الكيماوية .
 - c. من أن تقترب بإصبعك أو رأسك من اللهب .
 - d. من محاولة فتح الزجاجات المستعصية بالقوة .
 - e. من القيام بالتجارب إلا بعد أخذ الإذن بذلك .
 - f. من أن تأكل أو تشرب داخل المختبرات .
 - g. من التدخين داخل المختبرات .