

Filtration الترشيح

ان الترسيب مع او بدون تخثير سوف لا يعطي عادة معالجة كافية للماء لإنتاج ماء صافي ذات نوعية جيدة مع امان ضد الامراض . ولذلك يتم اللجوء الى الترشيح والتعقيم . ان استعمال المرشحات يسهم في ازالة اللون والطعم والرائحة وال الحديد والمنغنيز . تكون حركة الماء في المرشحات اثناء العمل من الاعلى الى الاسفل اما اثناء الغسل الرجعي تكون من الاسفل الى الاعلى .

أنواع المرشح حسب معدل الترشيح:

هناك نوعان من المرشحات الرملية:

- | | |
|---|-------------------|
| أقل من $10 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{d}$ | Slow sand filter |
| 120-240 $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{d}$ | Rapid sand filter |

انواع المرشحات حسب طريقة العمل

1- **المرشحات التي تعمل بالجاذبية :** المرشحات التي تعمل بالجاذبية تكون مفتوحة وارتفاع

الماء 2-3m ويكون وسط الترشيح وعمود الماء فوق الوسط داخل حاوية كونكريتية او حوض من الستيل مفتوحة .

2- **المرشحات الضغطية :** المرشحات الضغطية فتحتاج الى شحنة عمود ماء اعلى ويكون

الوسط داخل حاوية مغلقة مصنوعة من الستيل وتكون كلفتها عالية لذا ينحصر استخدامها في محطات الاسالة الصغيرة .

نظريه الترشيح :

عند امرار ماء يحوي على مواد عالقة خلال (الرمل) فان معظم العوالق سوف تزال نتيجة

العمليات الفيزيائية والكيميائية والباليولوجية على النحو التالي :

العمليات الفيزيائية : تشمل الحجز المصفاتي Sedimentation ، و الترسيب Straining

العمليات الكيميائية : وتشمل عملية التبليد Flocculation

العمليات الباليولوجية Biological activity : حيث ان الشوائب الموجودة بالماء مثل الطحالب

والاشنات سوف تترسب على سطح الفلتر وتعمل على اصطياد الاحياء المجهرية ، حيث ان هذه

الاحياء سوف تتخذ من الطحالب مأوى ومصدر للغذاء والبقاء وهذا يؤدي الى بعض التغيرات

الكيميائية والباليولوجية المهمة في نوعية المياه .

الحجم الفعال ومعامل الانظام


الحجم الفعال D10 : ويقصد ابعاد شبكة المنخل التي تسمح بمرور 10% وزنا من الرمل .


الحجم الفعال D60 : ويقصد ابعاد شبكة المنخل التي تسمح بمرور 60% وزنا من الرمل

معامل الانظام Cu=D60/D10 : Cu Coefficient of Uniformity

المرشح الرملي البطيء Slow sand filter

عبارة عن حوض بعمق 3 م وله مساحة سطحية كبيرة 4000-200 م وسط الترشيح هو الرمل بعمق 1.15 م والحجم الفعال للرمل 0.35 ملم ومعامل الانظام 2-3 م يليه طبقة من الحصى الناعم وظيفته اسناد طبقة الرمل بسمك 0.3-0.5 م شحنة الماء فوق فرشة الرمل 0.6-0.9 م وان معدل الترشيح 9.6-2.4 م³/يوم اي اقل من 10 . يستعمل المرشح الرملي البطيء في المناطق ذات الكثافة السكانية الواطئة وفي المناطق الصناعية نظرا لقلة انتاجه .






مساوئ المرشح الرملي البطئ :

- 1- الحاجة الى مساحات واسعة لفرش الرمل
- 2- كذلك فان المرشحات الرملية البطئية غير ملائمة لمعالجة المواد الغنية بالمواد العضوية ويصلح استخدامها للمدن الصغيرة فقط .
- 3- ان عملية تنظيف المرشح الرملي البطئ تتم بقشط عدة سنتيمترات من سطح الرمل وتبدلها برمel نظيف وبذلك يتطلب توقف المرشح لغاية استبدال الرمل وان عملية القشط تتم اما يدويا او ميكانيكيا ولا وجود لعملية الدفق العكسي من الاسفل الى الاعلى .

المرشح الرملي السريع

ان اغلب المرشحات العاملة الحديثة تكون من النوع السريع وذلك لانتاجيتها العالية والتي تزيد عن المرشحات البطئية باكثر من عشرة مرات بالإضافة الى قلة مساحتها وقابليتها على الغسل الرجعي و لانتطلب قشط الطبقة العلوية من الرمل ولا تتطلب توقف اثناء الصيانة كما هي الحال في المرشحات الرملية البطئية.



شكل يبين المرشح الرملي السريع

ان الصمامات A,B,C,D,E هي صمامات تعمل هيدروليكيا ، حيث يسمح للصمام D بطرح الماء الراشح . أثناء العمل تكون الصمامات C,A مفتوحة والباقي مغلقة وعند الغسل الرجعي تكون باقي الصمامات مفتوحة و الصمامات C,A مغلقة .

جدول يبين الفروقات الرئيسية بين المرشحات الرملية البطيئة والسريعة

البطئ	السريع	الخاصة
كبيرة	صغرى نسبيا	المساحة المطلوبة
0.25-0.35	0.45-0.55	الحجم الفعال للحبيبات
1-1.15m	0.8m	سمك طبقة الرمل
0.3-0.5	0.38-0.6 m	سمك طبقة الركام الخشن
2-3	اقل من 1.5	معامل الانظام Cu
بسطحة ولا تتضمن رجع الدفق	معقدة تتضمن رجع الدفق	منظومة البازل
$2.4-9.6 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{d}$	$120-140 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{d}$	معدل الترشيح
قليلة	عالية	الكلفة

النقاط او الخصائص الرئيسية عند استخدام المرشح الرملي السريع :

1- يجب ان تكون هنالك معالجة مسبقة للماء اي يجب ان تتضمن عملية المعالجة التخثير والتلبييد والترسيب ومن ثم الترشيح .

2- لا تزيد كردة الماء المستخدم في المرشحات عن عشر وحدات ويفضل ان لا تزيد عن خمس وحدات (Turbidity = 5-10 NTU)

ملاحظات عن عملية الغسل الرجعي :

1. يتم الغسل بعكس اتجاه الجريان اي من الاسفل الى الاعلى .

2. يتم التنظيف باستخدام الهواء اولا تحت ضغط لتعويم الرمل والأطيان لفترة خمس دقائق ثم يغلق الهواء المضغوط ويفتح ماء الغسل لمدة خمس دقائق او اكثر لضمان ذهاب كل الاوحال المتجمعة على سطح الوسط حيث يذهب ماء الغسل الى الخارج بمسارت خاصة الى النهر علما ان ماء الغسل يجب ان يكون ماء نظيف ومعقم في خزانات خاصة توفر الضغط والتصرف المطلوب .

3. يتم الغسل في نهاية فترة التشغيل او في بدايته اوكل 24 ساعة او عندما يعتقد المشغل ان المرشح بحاجة الى الغسل او عندما تصل ضائعات الشحنة خلال الوسط المرشح 2-3 م .

اوساط المرشحات Filter media

يعتمد اختيار الوسط المرشح على التحمل المطلوب ودرجة النقاوة المرغوبة وطول فترة تشغيل المرشح وسهولة الغسل الرجعي . يعتبر الرمل ارخص وسط مرشح ومن شروط استخدامه في الترشيح ان يكون خال من الاتربة وصلب ومقاوم ويفضل غالبا رمل الكوارتز وان لا يفقد 5% وزنا بعد وضعه في حامض الهيدروكلوريك لمدة 24 ساعة . ان اختيار وسط مرشح مناسب سوف يكون له تاثير كبير على تقليل نسبة المواد الصلبة العالقة بالإضافة الى امكانية السيطرة على معدل الحمل الهيدروليكي .

مواصفات الوسط المثالي :

- 1- له مقاس بحيث يوفر دفق خارج جيد .
- 2- يحجز كمية كبيرة من المواد الصلبة العالقة .
- 3- ينظف بسهولة بأقل كمية من مواد الغسل.
- 4- يعطي الدرجة المطلوبة من التتقية بأقل وقت تشغيل. Mim. time
- 5- ان لا يزيد معامل الانتظام له CU عن 1.7 ولا يقل عن 1.2 .

أنواع الاوساط المرشحة :


- 1- وسط مرشح منفرد Single (mono) : مثل الرمل جيد التدرج
- 2- وسط مرشح ثانوي Dual media : مثل الفحم والرمل .
- 3- وسط متعدد : فحم ورمل ورمل الغارييت Mixed (multi media):

علما ان فحم الانثراسيت هو اجود انواع الفحم الحجري ويدعى بالفحم الصلب ايضا وهو قاس وبراق ويكون الكاربون نسبة 92-98% منه وهو قليل الدخان عند الاحتراق . اما رمل الكارنيت فهو رمل ناعم توفره قليل ومكلف وذو كثافة نسبية عالية تصل الى 4.2 اما الرمل الاعتيادي فهو رمل السليكات ذات الوزن النوعي 2.65 فقط .


الرکام الخشن (الحصى)

تزود المرشحات السريعة بطبقة حصوية سفلية يتراوح عمقها من 400 الى 600 ملم والتي تعمل كمسند للطبقة الرملية وتسمح بمرور الماء الراشح بطلاقه نحو المبزل وكذلك تسمح لماء الغسل بالحركة بشكل اكثرا انتظاما نحو الاعلى باتجاه الرمل . يوضع الحصى بخمس طبقات او ستة متدرجة على ان يكون القطر الانعம في الاعلى في الطبقة التي تلي الرمل ومن صفات الحصى الجيد ان يكون دور وصلب ويكون حاليا من القطع المسطحة والرقيقة والطويلة ويزن 1600 كغم/م³ ويكون تدرجه من الاعلى الى الاسفل كما في الجدول التالي :

العمق	القطر
60-6 ملم	25-5 ملم
80-60 ملم	10-5 ملم
100-80 ملم	20-10 ملم
120-100 ملم	40-20 ملم
140-120 ملم	60-40 ملم



مك (٦) : مرتاح معدن الفرز



أرجوكم الترقيع

المشاكل التصميمية والتشغيلية للمرشحات :

- 1- تكون الطحالب الابرية : وهي طحالب ابرية الشكل تظهر اسفل طبقات الترشيح ومع الجدران وتكون صعبة الازالة بالغسل لقوة التصاقها ما يتوجب ازالتها بعمل مزحة خاصة من الكلور المركز تقربا 10% وبدون ازالة طبقة الوسط المرشح .
- 2- ظهر كرات الطين : وتحدث في حالة قلة الغسل او تكون سرعة الدفق قليلة مما يؤدي الى ترسب الطين على السطح العلوي للمرشح وبالتالي غلقه ويمكن معالجة هذه الحالة بعملية تكسير الكرات الطينية بواسطة الة من السطح ومن ثم استعمال الماء مع الهواء المضغوط في عملية الغسل الرجعي
- 3- ظاهرة فوران الرمل او تحرك وسط المرشح : وتحدث في حالة كون سرعة ماء الغسل كبيرة (أكبر من 27 م/ساعة) او استعمال هواء مضغوط اكبر من الحد المسموح به مما يتسبب في حصول ظاهرة التدرج المعكوس .

ظاهرة التدرج المعكوس

المرشحات ذات الوسط المفرد المكون من طبقة واحدة مثل الرمل جيد التدرج فان هذا الوسط بعد عملية الغسل الرجعي فان ذرات الرمل الكبيرة الحجم سوف تترسب بسرعة اكبر من تلك الذرات ذات القطر الاصغر وتسمى هذه الظاهرة ب reverse gradation وتعني التدرج المعكوس وتعتبر هذه الظاهرة اكبر شئ سلبي لها هذا الوسط حيث ان حبيبات الرمل الناعمة الملتصقة بسطح الفلتر تعمل على اصطياد معظم الدقائق وعليه فان سمك طبقة الترشيح سوف تتحصر ب 4-5 cm .

التغلب على مشكلة التدرج المعكوس :

يمكن التغلب على هذه المشكلة بطريقتين :

- 1- اختيار وسط عميق و قطر الحبيبات للوسط ذات مقاس كبير مع معامل انتظام قريب من الواحد .
- 2- استخدام المرشح ثانوي الوسط المكون من فحم الأنثراسيت ورمل الكوارتز . الفحم ذات وزن نوعي 1.55 وهو اخف من الرمل ذات الوزن النوعي 2.65 وعليه فان حبيبات فحم الأنثراسيت ستمتلك سرعة ترسيب اقل بكثير من حبيبات الرمل وهذه الخاصية ستسمح لحبيبات الفحم لأن تكون بالأعلى فوق حبيبات الرمل الناعمة.

- 3- استخدام الاوساط المتعددة حيث يتم استخدام ثلاثة انواع من المواد والتي تشمل الفحم ذات وزن نوعي 1.55 ورمل بوزن نوعي 2.65 والغارنيت بوزن نوعي 4.05 حيث توضع الحشوة بداخل المرشح بحيث ان الوزن النوعي يزداد مع العمق وهذه النوعية من الاوساط تزيد من فترة التشغيل للمرشح وتحسن من نوعية الفق الخارج .
- 4- تقليل سرعة دفق الماء الراوح للغسل بحيث يكون اقل من 27 م/ساعة.

حساب اقطار الجسيمات المطلوبة في وسط المرشح ذات الكثافات المختلفة :

يمكن حساب اقطار الجسيمات المطلوبة في وسط المرشح ذات الكثافات المختلفة من خلال العلاقة التالية :

$$\frac{d_1}{d_2} = \left[\frac{\rho_2 - \rho_w}{\rho_1 - \rho_w} \right]^{2/3}$$

قطر وسط المرشح مثل الفحم d_1

قطر وسط المرشح مثل الرمل d_2

كثافة وسط المرشح ذو قطر الحبيبة ρ_2

كثافة وسط المرشح ذو قطر الحبيبة ρ_1

كثافة الماء ρ_w

مثال : اوجد اقطار جسيم فحم الانثراسيت ورمل الالمنيت التي لها سرعة ترسيب مساوية الى سرعة الرمل بقطر 0.5 mm وذات كثافة نسبية 2.65 ؟

Solution:

بالنسبة لفحم الانثراسيت

$$\frac{d_1}{d_2} = \left[\frac{\rho_2 - \rho_w}{\rho_1 - \rho_w} \right]^{2/3}$$

$$\frac{d_1}{0.5} = \left[\frac{2.65 - 1}{1.55 - 1} \right]^{2/3}, d_1 = 1.1 \text{ mm}$$

بالنسبة رمل الالمنيت

$$\frac{d_1}{0.5} = \left[\frac{4.05 - 1}{2.65 - 1} \right]^{2/3}, d_1 = 0.33 \text{ mm}$$

ولذلك سوف تبقى حبيبات الفحم الاصغر من 1.1 ملم فوق حبيبات الرمل وحببيات الالمنيت الاصغر من 0.3 ملم تحت حبيبات الرمل .

اعداد المرشحات N

المحطات الصغيرة التي انتاجيتها اقل من $8000 \text{ m}^3/\text{d}$ عدد المرشحات اثنان .

المحطات التي سعتها اكثرا من $8000 \text{ m}^3/\text{d}$ فان اقل عدد من المرشحات هو اربعة .

يتم حساب عدد المرشحات المطلوبة خلال العلاقة التالية :

$$N=0.0195 Q^{0.5}$$

حيث ان N : يمثل عدد المرشحات المطلوبة .

وان Q : تمثل معدل الجريان التصميمي الاعظم m^3/d .

مثال 1 : احسب عدد المرشحات المطلوبة لمحطة اسالة معدل الجريان اليومي الاعظم $150,000 \text{ m}^3/\text{d}$ ؟

Solution :

$$N=0.0195 Q^{0.5}, \quad N=0.0195(150,000)^{0.5}=7.55$$

نختار 8 مرشحات

مثال 2 : احسب عدد المرشحات المطلوبة لمحطة اسالة معدل الجريان اليومي الاعظم $18,400 \text{ m}^3/\text{d}$ ؟

Solution :

$$N=0.0195 Q^{0.5}, \quad N=0.0195(18,400)^{0.5}=2.65$$

وبما ان عدد المرشحات يكون زوجي دائما لذلك فان عدد المرشحات هو اربعة لأنه اذا كانت سعة المحطة اكثرا من $8000 \text{ m}^3/\text{d}$ فان اقل عدد هو اربعة مرشحات

معدل الترشيح Filtration Rate (q)

$$(q) = Q / (A * N)$$

$$A = Q / (N * q)$$

A = Filtration surface area m^2

Q =Max. daily discharge m^3/d

N = Number of filtrations

q = Filtration Rate (m/d)

الابعاد القياسية للمرشحات :

- 1- مساحة المرشح الناتجة تقع ضمن المدى $25-100m^2$ اي معدل $50 m^2$.
- 2- ان نسبة الطول الى العرض 1:4-2) وان عرض المرشح اقل من 5 m .
- 3- وان عمق الوسط في المرشح هو 4-8m لتوفير فضاء المنظومة المبازل ووسط الترشيح وضائع الشحنة
- 4- تتالف المرشحات من عدد زوجي اي خلتين او اربعة او ستة وهكذا .

مثال 1: يعالج حوض ترشيح سريع $120m^3/m^2/d$ بمعدل ترشيح $24,000 m^3/d$ ، اوجد عدد الوحدات وأبعاد حوض الترشيح ؟

Solution:

$$N=0.0195 Q^{0.5}$$

$$N=0.0195(24,000)^{0.5}=3.02$$

$N=4$ لأن اقل عدد من المرشحات هو اربعة عندما تزيد السعة عن $8000 m^3/d$

$$A=Q/(N*q) , A=24,000/(4*120)=50 m^2$$

Since $L=2W$, So, $L=10m$ and $W=5 m$

مثال 2 : تتضمن محطة ترشيح سريع وحدات بسعة $8000 m^3/d$ بمعدل $120m^3/m^2/d$ ، ماذا يجب ان تكون سعة الخزان العالي بحيث تكفي لفترتي غسل متتاليتين ، 5 min ، اذا علمت ان السرعة المطلوبة في انبوب الغسل $0.8m/min$ ؟

Solution :

$$\text{Filter size } A = 8000/120=66.67 m^2$$

حجم الخزان العالي المستخدم للغسل = المساحة المراد غسلها * سرعة الغسل * فتره الغسل
* عدد مرات الغسل

$$V=A*V*t*n$$

$$V=66.67*0.8*5*2=533.3 m^3$$

سرعة تسييل الرمل في المرشحات V_b والسرعة النهائية V_f

ملاحظة مهمة : تسال الطبقة بشكل كامل عندما تكون قوة الاحتكاك المبذولة عبر ماء الغسل تساوي وزن الجسم .

$$V_b = V_t * F^{4.5}$$

سرعة تسييل حبيبات الرمل : V_b

السرعة النهائية: V_t

مسامية وسط المرشح: F

$$V_t = 10D_{60}$$

$$V_t = 4.7 D_{60}$$

مثال مهم حول حساب سرعة تسييل الرمل :

احسب السرعة النهائية وسرعة تسييل الرمل للمرشح بقطر فعال (D_{10}) 0.55 ملم ومعامل انتظام $Cu = 1.5$ ، وان مسامية الرمل 0.45 ؟

Solution

$$Cu = D_{60}/D_{10} , D_{60} = Cu * D_{10} = 1.5 * 0.55 = 0.825$$

$$V_t = 10 * D_{60} \text{ for sand} , V_t = 10 * 0.825 = 8.25 \text{ m/min}$$

$$V_b = V_t * (F)^{4.5}$$



$$V_b = 8.35 * (0.45)^{4.5} = 0.23 \text{ m/min}$$

المرشحات الضغطية

المرشحات الضغطية مناظرة للمرشحات الجاذبية عدا ان الوحدات موضوعة في اسطوانة مغلقة حديدية مانعة للهواء صممت لمقاومة الضغط لغاية 10 ضغط جوي . تستعمل هذه المرشحات في معالجة الماء للاستعمال العام مثل الغسل والتبريد والصناعة . مواصفاتها :

- 1) معدل الترشيح عالي يصل الى 15 m/hr ، علما ان معدل الترشيح المقبول 4.8 m hr .
- 2) العدد البكتيري للمياه الخارجة من هذه المرشحات تكون عالية .
- 3) هذه المرشحات غير كفؤة في حالة الكدرة العالية .
- 4) من مخاسن هذه المرشحات انها لا تحتاج لضخ الماء المرشح .





منظومة البزل السفلية

الشروط التصميمية لمنظومة البزل السفلية :

- يجب ان تكون سرعة ماء الغسل كبيرة بشكل كاف لحمل المواد العالقة المزالة من قبل وسط الترشيح ويجب ان لا تجرف وسط الترشيح .
- معدل سرعة ماء الغسل يجب ان تكون اكبر من 0.3m/min ، مع ملاحظة ان السرعة المذكورة هي عند درجة حرارة 20 درجة مئوية .


انواع المبازل السفلية

1. منظومة الانابيب المثقبة : حيث تتكون من شبكة من الانابيب الفرعية والتي تجمع المياه الى انبوب رئيسي وكلها مثقبة وتختلف شبكة الانابيب بطبقية من الحصى لكي تمنع من انسداد التقوب. قطر الفتحات 6-الى 12 ملم ومساحة الانبوب الفرعى = 4^* قطر الفتحات في حال كون الفتحات 6 ملم بينما مساحة الانبوب الفرعى = 2^* قطر الفتحات في حال كون الفتحات 12 ملم .

2. Wheeler type : حيث يتكون من ارضية كونكريتية تحتوي على مناطق هرمية منخفضة معكوسة وتوجد تحت كل مخروط قناة لتجمیع ونقل الماء الراشح وهذا النوع رخيص

3. نوع الصفائح المسامية Porous plate type : في هذا النوع يوضع الرمل فوق الارضية الكاذبة للصفائح المسامية . ويتميز هذا النوع بما يلي :

- 1- طبقة الحصى غير موجودة .
- 2- معدل الترشيح والغسل اكثرا انتظاما .
- 3- الصفائح المسامية اكثرا مقاومة للتآكل ويمكن تنظيفها باستعمال حامض او قاعدة .



شكل يبين البزل الخارج من المرشحات بواسطة الانابيب المثقبة

مثال حول تصميم المرشح الرملي السريع :

EX: Design a rapid sand filter for a flow of $400 \text{ m}^3/\text{hr}$ (approximately 2000 gpm) . assume the rate of flow through the filter $5 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{hr}$.

Solution:

Area of the bed $=400/5=80 \text{ m}^2$

Use four filter beds each $=80/4=20 \text{ m}^2$

Dimensions of each filter $=4*5 \text{ m}$

Laterals and Header

Size of the openings in a lateral = 6 mm to 12 mm

Cross sectional area of the lateral =four times the area of the opening = $4Ap$ (if the size of the opening is 6 mm)

Area lateral= $4 A$ opening

$$=4/3 *3.14*36=113.1$$

But $A=2Ap$ (if the size of the opening is 12 mm)

$$=12*3.14*144=226.2$$

Use $A=226.2=3.14/4*d^2$ (d is the diameter of the lateral) $=17 \text{ mm}$

Number of laterals $=500/20=25$ On each side of manifold

Total number of laterals =50

Total cross sectional area of laterals $=(226.2/100)*50=113 \text{ cm}^2$

Total area of the header= $(2)*A=2*113=226 \text{ cm}^2$

Dia. Of the header $=[(226*4)/3.14]^{1/2}$

Total length of the lateral $=400-(2*17+3.5+5+3.5)=354 \text{ cm}$

Using two headers , length of each lateral $=354/4=88 \text{ cm}$

The length of the lateral should be less than 60 times its diameter, $60*1.7=102 \text{ cm} >88 \text{ cm}$. hence the condition is satisfied

Check : Area of the opening in laterals should be 0.2-0.3% of the filter area.